

Pendiente vereda: 2%
Veredas de la Plaza
25 de Mayo.
Incorporación de
baldosa podotactil.

Pendiente vereda
maxima: 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado
en caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

MATERIALIDAD
Pavimento de hormigón
intertrabado de 0.08 mts.
colocado sobre cama de arena
de 0.03 mts. minimo. previo
fresado aproximado +/-0.05
mts. segun niveles de proyecto
ejecutivo.
Pendiente calzada reglamentaria.

Pendiente vereda
maxima 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado en
caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

Refacción,
reacondicionamiento,
y construcción de
veredas,
pendiente 2%.
Incorporación de
cestos de
residuos.

CORTE B – B
AV. SAN MARTIN





Refacción,
reacondicionamiento,
y construcción de
veredas,
pendiente 2%.
Incorporación de
cestos de
residuos.

Pendiente vereda
maxima 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado en
caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

MATERIALIDAD
Pavimento de hormigón
intertrabado de 0.08 mts.
colocado sobre cama de arena
de 0.03 mts. minimo. previo
fresado aproximado +/-0.05
mts. segun niveles de proyecto
ejecutivo.
Pendiente calzada reglamentaria.

Pendiente vereda
maxima: 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado
en caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

Pendiente vereda: 2%
Veredas de la Plaza
25 de Mayo.
Incorporación de
baldosa podotactil.

CORTE B – B
AV. RIVADAVIA



Pendiente vereda: 2%
Veredas de la Plaza
25 de Mayo.
Incorporación de
baldosa podotactil.

Pendiente vereda
maxima: 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado
en caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

MATERIALIDAD
Pavimento de hormigón
intertrabado de 0.08 mts.
colocado sobre cama de arena
de 0.03 mts. minimo. previo
fresado aproximado +/-0.05
mts. segun niveles de proyecto
ejecutivo.
Pendiente calzada reglamentaria.

Pendiente vereda
maxima 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado en
caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

Refacción,
reacondicionamiento,
y construcción de
veredas,
pendiente 2%.
Incorporación de
cestos de
residuos.

CORTE B – B
AV. MORENO



Refacción,
reacondicionamiento,
y construcción de
veredas,
pendiente 2%.
Incorporación de
cestos de
residuos.

Pendiente vereda
maxima 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado en
caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

MATERIALIDAD
Pavimento de hormigón
intertrabado de 0.08 mts.
colocado sobre cama de arena
de 0.03 mts. minimo. previo
fresado aproximado +/-0.05
mts. segun niveles de proyecto
ejecutivo.
Pendiente calzada reglamentaria.

Pendiente vereda
maxima: 3%
Canaletas pluviales.

MATERIALIDAD
Colocado sobre
carpeta asfática
existente, fresado
en caso de ser
necesario segun
niveles de proyecto
ejecutivo.

Pendiente vereda: 2%
Veredas de la Plaza
25 de Mayo.
Incorporación de
baldosa podotactil.

CORTE B – B
AV. BELGRANO

Municipalidad de SALADILLO

CORTES

PEATONALIZACION DEL
CENTRO HISTORICO DE SALADILLO